

FIG. 1
PRIOR ART
PHASE 1 VAPOR RECOVERY

FIG. 2
PRIOR ART



FIG. 3
PRIOR ART



FIG. 4 PRIOR ART

VAPOR RELEASE FROM NOZZLE CONNECTION



FIG. 5
PRIOR ART



FIG. 6A
PRIOR ART



FIG. 6B



FIG. 7



FIG. 8



FIG. 9A


28a
32
28a
29
29
27b
28
30
27
29b
30a
30a
30b
29a
27c

FIG. 9B


29
29
28a
28a
27
28
30
30a
30a
30b
29a
27c

FIG. 9C


28a
32
30
28a
28
27
30a
30a
30b
27c

FIG. 9D


28a
28a
27b
29b
30a
30a
30b
27c

FIG. 10



FIG. 11





FIG. 12

FIG. 13



FIG. 14